

ПАМЯТКА

Заряд аккумуляторной батареи КСА модели БелТАКС/КСА(Т)-04

Для автономной работы в кассовый суммирующий аппарат (КСА) «БелТАКС/КСА(Т)-04» может быть установлена аккумуляторная батарея (АКБ) 6В 1,8 (2.7) А/ч. При хранении КСА происходит саморазряд АКБ, который может привести к потере работоспособности АКБ и КСА.



Своевременный заряд АКБ продлевает срок ее службы и увеличивает продолжительность непрерывной работы КСА в автономном режиме.

Эксплуатируя КСА с установленной АКБ потребитель должен:

- обеспечить первую зарядку АКБ не менее 16 часов, используя предназначенный для этих целей сетевой адаптер, рекомендованный производителем;
- не допускать глубокого разряда АКБ и обеспечивать своевременную зарядку;
- не игнорировать вывод аппаратом сообщения «немедленно зарядите батарею»
- помнить, что даже при постоянной работе КСА от бортовой сети транспортного средства или от сетевого адаптера, следует периодически заряжать внутреннюю АКБ используя пункт «Вкл. Зарядку», меню «Настройки».



Рекомендуемые технические характеристики адаптера:

- электропитание адаптера: сеть однофазного переменного тока напряжением (230 ± 23) В, частотой (50 ± 1) Гц;
- выход адаптера для электропитания КСАТ: постоянный ток напряжением, В - от 10 до 30; электрическая мощность, Вт, не менее - 30;
- разъем типа DJK-11A (или аналогичный) - штыревой (2.1 x 5.5) мм., прямая полярность.

Зарядка АКБ в процессе эксплуатации КСА:

- подключить КСА к бортовой сети транспортного средства или сетевому адаптеру;
- включить КСА, выбрать пункт меню «Настройки», далее «Вкл. Зарядку», при этом заряд АКБ будет произведен в автоматическом режиме;
- при использовании в автономном режиме, по окончании зарядки выключить КСА и отключить от внешнего источника питания.

Продолжительность заряда АКБ зависит от степени ее заряженности и степени износа, зависящей от срока службы и интенсивности использования АКБ.

Продолжительность заряда исправной АКБ не должна превышать 2ч. При зарядке, глубоко разряженной АКБ возможен её разогрев.



Не допускается оставлять КСА без присмотра во время зарядки АКБ. В случае обнаружения чрезмерного нагрева корпуса КСА в области отсека АКБ, немедленно прекратить зарядку, отключить сетевой адаптер, выключить КСА и обратиться в обслуживающую организацию для технического освидетельствования АКБ на предмет исправности.